

# 保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年12月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号：300088
作業年月日	平成28年12月14日	作業時間：110分
顧客名	さかえ外科内科クリニック 様	TEL：0866-93-8800
所在地	岡山県総社市真壁212	院長 様
販売店	めいほう工業株式会社	守屋 様
納入年月日	平成25年10月29日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3年3回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 65/
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項  
 2ニホーバルに同型チューブを交換しました。

装置情報	交換後運転回数： 924	更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 1130	殺菌/消毒+7L： 1857
	リークチェック： 697	自己洗浄： 95/	アルコール単独： 2	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	/	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	/
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	/	接続コネクタ；水槽側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	/	接続コネクタ；チューブ側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィル		<input checked="" type="checkbox"/>	/	バリスタ		<input checked="" type="checkbox"/>	/
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	/	排水スリッパ		<input checked="" type="checkbox"/>	/

お客様ご確認署名欄  
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2016年 12月 14日  
 〒719-1134 岡山県総社市真壁212  
 TEL (0866) 93-8800  
 院長 責任技術者 守屋 様

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
 TEL：086-235-0323

