

保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年10月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100329
作業年月日	平成28年10月25日	作業時間：
顧客名	みうら内科循環器科 様	TEL：0867-42-0371
所在地	岡山県浅口市金光町占見79-1	院長 様
販売店	角田医療器株式会社	薄田 様
納入年月日	平成23年8月8日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 220
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 5.1掛部	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 6.0割り	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 92	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 95	殺菌/消毒+7L： 163
	リークチェック： 0	自己洗浄： 158	アルコール単独： 0	エア単独： 8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		バリスタ		☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 10 月 25 日

ご署名

三浦 俊子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

