

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	製造番号：300943
作業年月日	平成29年9月4日				作業時間：(1時間)
顧客名	高松内視鏡診断クリニック 様				TEL：087-821-8877
所在地	香川県高松市福岡町4丁目28-30				院長
販売店	中澤氏家業株式会社				小山 様
納入年月日	平成28年8月2日	保証期間	内 ☐ 年 ☐ 月 ☐ 日	外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検・記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	点検項目	結果	備考
フタロツク	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒		エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 532
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
水位センサ	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒		電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒	

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：1451 (更新/リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：878	殺菌/消毒+7L: 175
	リークチェック：1438	自己洗浄：287	7L単独：3
			エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	排水バルブ-新型		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	本体側リークエッジコネクタ		☒	1
オゾン水濃度計用7L		☒	1	マニホールド周辺ケーブル		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒760-0906 香川県高松市福岡町四丁目28-30
高松内視鏡診断クリニック
大原芳章 印

ご署名

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

TEL 086-235-0324
FAX 086-235-0323

