

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300177
作業年月日	平成29年12月21日		作業時間： <i>60分</i>
顧客名	西高松脳外科・内科クリニック 様		TEL：0875-83-8181
所在地	香川県高松市郷東町134-1		院長
販売店	中澤氏家薬業株式会社		小山 様
納入年月日	平成25年12月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 修理 ☐	4年 <i>4</i> 回目	定期点検シール記入 ☒
<u>出張</u> 引取	☐ 点検のみ	☐ その他	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目	
フタロツク	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED 正常 ☒	
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 <u>(完了)</u> 、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数： <i>291</i>	更新 (リセッ) <u>(実施)</u> ・未実施	殺菌/消毒： <i>9</i>	殺菌/消毒+7L： <i>850</i>
	リークチェック： <i>7</i>	自己洗浄： <i>918</i>	7Lコード単独： <i>0</i>	エア単独： <i>1</i>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用スワム		☒	1	マニホールド・チューブ		☒	1
オゾンセンサ		☒	1				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

西高松脳外科・内科クリニック
TEL 087-832-8811
FAX 087-881-1653

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

