

保守点検・修理 報告書

発行日：平成29年12月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300100
作業年月日	平成29年12月14日		作業時間：
顧客名	あけぼのクリニック様		TEL：086-902-2211
所在地	岡山県岡山市南区築港新町1-7-28		要戸看護師 様
販売店	赤木医科器械株式会社		佐藤 様
納入年月日	平成25年12月9日	保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 4年 3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・ <u>引取</u>	修理 ☒ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

液晶交換及び保守点検

点検項目			
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 308
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	モニホールド周辺ケーブル	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
液晶故障により履歴が消失されています。

装置情報	交換後運転回数：	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+7L：
	リークチェック：	自己洗浄：	7L単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用7L缶		☒	1	モニホールド周辺ケーブル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	液晶		☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 12 月 25 日
要戸 明美 印

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

