

点検確認書

株式会社IH1アグリテック
環境プロジェクト部

点検担当者：新銳環境(株) 村上

点検年月日	平成29年11月28日	機種名	ONW-10	製造機番	001578
設置場所	1F 内視鏡室	TEL	087-894-0001		
設置時期	平成20年3月26日	運転回数	1587	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フイルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解フアン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度:	99	mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 99.5%	流量: 0.99	L/min 圧力: 1.05~1.86 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☐	清掃	☒	
内部	正常 ☐	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常 ☐	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式
吸湿筒	交換 ☒	一式
トリソ用フイルタ	交換 ☒	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個
	交換 ☐	
	交換 ☐	



29 年 11 月 28 日 江崎医院
院長 江崎 徹

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。