

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100456
作業年月日	平成29年12月5日		作業時間：1時間
顧客名	ふくま内科消化器科クリニック 様		TEL：087-870-1311
所在地	香川県高松市年礼2560-11		院長
販売店	中澤氏家薬業株式会社		小山 様
納入年月日	平成24年11月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 ☒ 回目	定期点検シール記入 ☒	
<u>出張・引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 592
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 水漏れ有	殺菌チューブ類	正常 ☒ 18ヶ月劣化
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒
作業結果 <u>完了</u> 、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数：323	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：295	殺菌/消毒+7L：186
	リークチェツク：6	自己洗浄：1248	7L単独：2	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

29 年 12 月 5 日
福山 幹子



修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

