

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100353
作業年月日	平成30年7月17日		作業時間：14時～17時 30分
顧客名	かもだ内科クリニック 様		TEL：0875-23-4976
所在地	香川県観音寺市坂本町7丁目10-10		院長
販売店	株式会社メデイカルサービス		松下 様
納入年月日	平成24年8月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	6 年 6 回目	定期点検シール記入 ☒
<u>出張・引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 599
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：109	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：12	殺菌/消毒+7L：654
	リークチェック：1	自己洗浄：625	7L単独：0	エア単独：8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バブ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
バブ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
バブ水濃度計用7L用		☒	1	マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

※内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

30 年 7 月 17 日
鴨田 匡史



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者



作業者

