

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年8月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300099
作業年月日	平成30年7月17日 8月6日		作業時間：1時間 40分
顧客名	葵クリニック		086-728-0008
所在地	岡山県岡山市南区藤田560-516		院長 様
販売店	株式会社セイエル		早瀬 様
納入年月日	平成25年10月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
基板交換、保守点検			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 214	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 15	殺菌/消毒+アル： 371
	リークチェック： 67	自己洗浄： 376	アルコール単独： 1	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	基板		☒	1

お客様ご確認署名欄

2018 年 8 月 6 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 理事長 中山裕宣



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町田1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

