

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年10月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号：100330
作業年月日	平成30年10月10日	作業時間：60分
顧客名	もりの木おおにしクリニツク 様	TEL：0875-25-3291
所在地	香川県観音寺市茂西町1-1-41	院長
販売店	四国医療器械株式会社	宮武 様
納入年月日	平成23年8月9日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7年7回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目							
フタロツク	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	バリエ数	402		
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
水位センサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	履歴	0.69	ppm	
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>				
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	殺菌チューブ周辺チェック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				

作業結果 (完了)、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 65	更新 (リセト) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 18	殺菌/消毒+7L： 417
	リークチェック： 13	自己洗浄： 418	7L単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称		部品コード	交換	数量
				交換部品名称	数量			
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	1	
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	1	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	1	
オゾン水濃度計用ワルツ		<input checked="" type="checkbox"/>	1	新ニホルドチューブ一式		<input checked="" type="checkbox"/>	1	
オゾンセンサ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年 10月 10日
 医療法人社団大仁会
 もりの木おおにしクリニツク 印

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
 TEL：086-235-0323

大仁会

倉

田