

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐			製造番号：100789
作業年月日	平成30年6月21日			作業時間：14時10分～15時30分
顧客名	若槻クリニック 様			TEL：088-623-0437
所在地	徳島県徳島市安宅2-7-38			院長 様
販売店	エムデイワイ株式会社			矢澤 様
納入年月日	平成25年7月23日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 ☐ 3回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目				
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライイン	正常 ☒	エアライイン	正常 ☒	
アルコールライイン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バミ数 342
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライイン	正常 ☒	
給水ライイン	正常 ☒	細管送水ライイン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライイン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	

作業結果 (完了) 暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：38	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：242	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：0	自己洗浄：1	7Lコイル単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
バンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
バンプ水濃度計用7L用		☒	1	マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

430 年 6 月 21 日
若槻クリニック 若槻 真吾 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者



作業者

