

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	製造番号：300178		
作業年月日	平成30年9月14日					作業時間：60分		
顧客名	アイシーリニツク 様				TEL：0877-62-0118			
所在地	香川県善通寺市原田町1494-1				院長			
販売店	株式会社メデイカルサービス				藤井 様			
納入年月日	平成26年2月20日	保証期間	内	☐	外	☒	付属品	
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	4年	3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目		結果
フタロツク	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
マニホールド周辺ケーブル	正常	☒

作業結果 完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：37	更新 (1セット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：11	殺菌/消毒+7ル：121
	リークチェック：123	自己洗浄：87	7ル単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポンプ水濃度計用ケーブル		☒	1			☒	
オゾンセンサー		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄

※内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

30年 9月 14日
山崎 伸一 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

