

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	製造番号：301354
作業年月日	平成31年3月14日				作業時間：60
顧客名	この内科クリニック 様				TEL：0877-23-1119
所在地	香川県丸亀市土器町西4丁目24番地				院長
販売店	富士フイルムメディアカル株式会社				松原
納入年月日	平成30年3月13日	保証期間	内 ☐	外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	/ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
<u>出張・引取</u>	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 834
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果 完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	264	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：	9	殺菌/消毒+7L：	257
	リークチェック：	0	自己洗浄：	35	7L単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用7L缶		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサ		☒	1	新型排水7L缶		☐	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

河野 実

年 月 日

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

実倉

川上