

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年11月14日

|                                           |                                                                                                                             |                                                                       |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名                                       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                       |                                                                       | 製造番号：100619      |
| 作業年月日                                     | 平成30年11月14日                                                                                                                 |                                                                       | 作業時間：1時間30分      |
| 顧客名                                       | ほかま医院 様                                                                                                                     |                                                                       | TEL：0865-42-6616 |
| 所在地                                       | 岡山県浅口市金光占見新田1166-1                                                                                                          |                                                                       | 院長 様             |
| 販売店                                       | 坪井医療器株式会社                                                                                                                   |                                                                       | 坪井宏樹 様           |
| 納入年月日                                     | 平成24年12月25日                                                                                                                 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分                                      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6年 6回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                  |

|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
| 点検項目                       |                                                                               |                          |                                                    |
| フタロック                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 417    |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>   |                                                                               | <input type="checkbox"/> |                                                    |
| 作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項 |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |

|          |             |                                                                              |          |               |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：204 | 更新(リセット)実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒：64 | 殺菌/消毒+7L：1287 |
|          | リークチェック：1   | 自己洗浄：806                                                                     | 7L単独：13  | エア単独：2        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| お客様ご確認署名欄<br>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。 | 年 30 月 14 日           |
|                                                                                    | 岡山県浅口市金光占見新田1166番地1   |
|                                                                                    | 医療法人ほかま医院 外 間 朝 夫 (印) |
| ご署名                                                                                |                       |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
TEL：086-235-0323

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |