

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	製造番号：300943
作業年月日	令和元年6月5日				作業時間： <u>60分</u>
顧客名	高松内視鏡診断クリニック 様				TEL：087-821-88777
所在地	香川県高松市福岡町4丁目28-30				院長 様
販売店	中澤氏家薬業株式会社				小山 様
納入年月日	平成28年8月30日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	3年 ☒ 回目	定期点検シール記入	☒
<u>出張・引取</u>	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒		
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒		
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バブル数	357
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴	0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒		
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒		
トレー	正常 ☒	清掃 ☒			
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒		
	☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		
			☐		
作業結果 <u>完了</u> 、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	交換後運転回数：1593	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒：3077	殺菌/消毒+7L：1594
	リークチェック：4635	自己洗浄：993	7L単独：4	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水ケーブル		☐	1

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019.6.5

香川県高松市福岡町四丁目28-30
高松内視鏡診断クリニック
院長 大原 芳章 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者