

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	製造番号：300279
作業年月日	平成30年12月19日				作業時間：60分
顧客名	上里医院 様				TEL：0877-45-8111
所在地	香川県坂出市江尻町836-5				院長 様
販売店	中澤氏家業株式会社				小山 様
納入年月日	平成26年12月12日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	4年 4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他	☐
				修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒		
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒		
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数	409
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴	0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒		
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒		
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		
	☐				

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 93	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒： 32	殺菌/消毒+7L： 379
	リークチェック： 2	自己洗浄： 383	7L単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フルタ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

“ ” 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
：本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
30.12.19

ご署名 上里医院 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者