

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：300512
作業年月日	平成31年3月7日			作業時間：60分
顧客名	のむら内科循環器消化器クリニック 様			TEL：087-816-8088
所在地	香川県高松市香川町川東上字漆原1802-7			院長
販売店	富士フイルムメディアカル株式会社			松原 様
納入年月日	平成27年3月6日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4年4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 672
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了)、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：218	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒：9	殺菌/消毒+7L：927
	リークチェック：0	自己洗浄：596	7L-1L単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バラン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
バラン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
バラン水濃度計用7L用		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサ		☒	1	新型排水7L用		☒	1

お客様ご確認署名欄

・、内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

香川県高松市香川町川東上字漆原1802番地7
医療法人社団 のむら内科循環器消化器クリニック
理事長 野村昌弘 印

TEL087-816-8088 責任技術者 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

倉

山