

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 5月 26日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500320
作業年月日	令和2年 5月26日		作業時間：	60 Hr
顧客名	川内内科 様		TEL：	0886-32-1505
所在地	徳島県徳島市鮎喰町2-95-1		院長	様
販売店	株式会社大一器械		島田	様
納入年月日	2019年5月31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1023
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver.0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 70 更新 (リセット) ☒ 未実施	消毒 (総運転回数)： 34 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 32	
	消毒+アル (総運転回数)： 38	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 38	
	リークチェック： 35	自己洗浄： 0	アルコール単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒			オゾン分解触媒 ☒		吸盤 ☒	
交換後 No. 170J0023			排水栓 ☒		エアフィルター ☐	
オゾンセンサー ☒			接続コネクタ：チューブ側 ☐		水フィルター ☒	
			オゾン水濃度計用フィルタ ☒			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

徳島市鮎喰町目95番1
(医)川内内科
院長川内千徳

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

