

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年7月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300518
作業年月日	令和2年7月8日		作業時間：60分
顧客名	井上胃腸科肛門科クリニック 様		TEL：0877-49-1700
所在地	香川県綾歌郡宇多津町大字東分49-7		院長 様
販売店	株式会社メディカルサービス		山地 様
納入年月日	平成27年7月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 5回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 645
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：514	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：232	殺菌/消毒+7L：2622
	リークチェック：0	自己洗浄：1401	アルコール単独：35	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	1
排水栓		☐	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☐	1	新型排水フィルター		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

香川県綾歌郡宇多津町東分49-7

井上胃腸科肛門科クリニック

ご署名

井上

印

井上

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	川上