

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和2年8月20日

|       |                                                                                                       |                                                                       |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号：300952      |
| 作業年月日 | 令和2年8月20日                                                                                             |                                                                       | 作業時間：60分         |
| 顧客名   | 氏家内科医院 様                                                                                              |                                                                       | TEL：0877-32-2635 |
| 所在地   | 香川県仲多度津郡多度津町京町3-13                                                                                    |                                                                       | 院長 様             |
| 販売店   | 有限会社天王屋商事                                                                                             |                                                                       | 社長 様             |
| 納入年月日 | 平成28年8月19日                                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4 年 4 回目                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                  |

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                       |                                                           |
| 定期保守点検実施                                                              |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                            |                                                           |
| 点検項目                                                                  |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 617 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
|                                                                       |                                                           |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                                            |                                                           |
|                                                                       |                                                           |

|          |             |                                                                                |            |            |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：279 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒：1022 | 殺菌/消毒+アル：0 |
|          | リークチェック：0   | 自己洗浄：651                                                                       | アルコール単独：0  | エア単独：0     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 新マニホールドチューブ一式 |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 2 年 8 月 20 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |              |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |              |
| ご署名 氏家浩三 印                       |              |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |