

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：300279
作業年月日	令和2年1月22日			作業時間：60分
顧客名	上里医院			TEL：0877-45-8111
所在地	香川県高松市牟礼2560-11			院長
販売店	中澤氏家薬業株式会社			小山 様
納入年月日	平成26年12月12日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	5 年 5 回目
出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐
	その他		☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 495
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果

完了

 暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	104	更新 (リセツト) 実施 ・未実施	殺菌/消毒：	33	殺菌/消毒+7L：	482
	リークチェック：	2	自己洗浄：	482	7L単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バグン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
バグン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
バグン水濃度計用ケーブル		☒	1	新モデルチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水ケーブル		☐	1

お客様ご確認署名欄

※内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

令和2 年 1 月 22 日

ご署名 上里医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者 作業者

倉

山