

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年11月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100619
作業年月日	令和2年11月17日		作業時間：1時間
顧客名	ほかま医院 様		TEL：0865-42-6616
所在地	岡山県浅口市金光占見新田1166-1		院長 様
販売店	坪井医療器株式会社		坪井宏樹 様
納入年月日	平成24年12月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8年 8回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 648
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：186	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：73	殺菌/消毒+アル：1671
	リークチェック：1	自己洗浄：1056	アルコール単独：15	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 -2月1.17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 外間 朝夫
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL：086-235-0323	責任技術者	作業者