

## 保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年6月16日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>              | 製造番号：100073                                                           |
| 作業年月日 | 令和2年6月16日                                                                                                                     | 作業時間：1時間15分                                                           |
| 顧客名   | 青山医院 様                                                                                                                        | TEL：0868-74-2005                                                      |
| 所在地   | 岡山県美作市福本549                                                                                                                   | 院長 様                                                                  |
| 販売店   | 株式会社津山医研                                                                                                                      | 光後 様                                                                  |
| 納入年月日 | 平成22年6月8日                                                                                                                     | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 10年 10回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |

|                                        |                                                                               |              |                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                        |                                                                               |              |                                                    |
|                                        |                                                                               |              |                                                    |
|                                        |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                             |                                                                               |              |                                                    |
|                                        |                                                                               |              |                                                    |
|                                        |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                                   |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 650    |
| オゾンセンサ                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                                        | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |
| 作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項             |                                                                               |              |                                                    |
| 殺菌時給水異常が 1/10 にありました。メンテナンス時に調整しております。 |                                                                               |              |                                                    |

|          |              |                     |            |               |
|----------|--------------|---------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 110 | 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 殺菌/消毒： 241 | 殺菌/消毒+7L： 655 |
|          | リークチェック： /   | 自己洗浄： 862           | アルコール単独： 2 | エア単独： 5       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ポン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ポン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ポン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 22 年 6 月 16 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |               |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |               |
| ご署名 青山 重男                         | 印             |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
TEL：086-235-0323

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 大倉    | 井上  |