

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 11月 11日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500051
作業年月日	令和2年 11月11日		作業時間：	60 Hr
顧客名	岩崎医院 様		TEL：	0877-75-5161
所在地	香川県仲多度郡琴平町283-1		院長	様
販売店	四国医療器株式会社 香川営業所 様		鶴川	様
納入年月日	2018年11月20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1027
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 61 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数)： 75 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 3	
	消毒+アル (総運転回数)： 58	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 58	
	リークチェック： 59	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 16042272			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	給水フィルター	☒
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 医療法人 岩崎医院 岩崎 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	川上