

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年3月29日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500258
作業年月日	令和3年 3月29日		作業時間：	60 Hr
顧客名	みずた内科 様		TEL：	0875-83-7218
所在地	香川県三豊市詫間町松崎301-3		院長	様
販売店	株式会社アスティス 様		北尾統轄課長	様
納入年月日	2019年3月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 923
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 290 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数)： 182 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 177	
	消毒+アル (総運転回数)： 451	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 450	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 413	7Lコル単独： 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	排水フィルタ-E-202	☒
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

香川県三豊市詫間町松崎301-3

医療法人社団 みずた内科

ご署名

理事長 水田 潤

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者 作業者

