

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 5 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500320
作業年月日	2021 年 5 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	川内内科 様		TEL： 0886-32-1505
所在地	徳島県徳島市鮎喰町2-95-1		ご担当 様
販売店	株式会社 大蔵		ご担当 島田 様
納入年月日	2019 年 5 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 707
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0304 T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 75	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒 (総運転回数)： 74	消毒 (洗剤洗浄あり)： 72
	消毒+アル (総運転回数)： 73		消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 73	
	リークチェック： 73	自己洗浄： 0	7Lコル単独： 3	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	徳島市 2021 年 5 月 13 日 川内内科 ご署名 TEL 632-1505
--	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大蔵	川上