

保守点検・修理 報告書

発行日：令和3年5月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：301118
作業年月日	令和3年5月12日	作業時間：60分
顧客名	善通寺ふじた医院 様	TEL：0877-62-0555
所在地	香川県善通寺市上吉田町4丁目5-1	院長 様
販売店	尾路医科器械株式会社	川西 様
納入年月日	平成29年5月30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 638
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数： 61	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 18	殺菌/消毒+7L： 312
	リークチェック： 301	自己洗浄： 340	アルコール単独： 0	エア単独： 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水フィルタ		☐	1

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	香川県善通寺市上吉田町4丁目5番1号
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ふじた医院
	ご署名

修理業者	新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8 TEL：086-235-0323	責任技術者	作業者