

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2021年 9月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300278
作業年月日	2021年 9月 27日		作業時間：3
顧客名	岡本医院 様		TEL：0790-88-0605
所在地	兵庫県佐用郡佐用町家内42		
販売店	西いほうエスエス（株）		田中 様
納入年月日	2014年 8月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ヒータ-セパ異常 E107 x24
ヒータ- 異常 E105 x16

不具合原因、作業内容

ヒータ-不良のため ヒータ-交換、(その他、タンクパネル、基板交換/サービス后)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 705
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	ヒータ-温度	正常 ☒ 60℃

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：75	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1376	殺菌/消毒+アル：1349
	リークチェック：3	自己洗浄：1189	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	1
排水栓		☐	1	接続コネクタ；水槽側		☐	1
ワゴン水濃度計		☐	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021年 9月 27日

ご署名

福井 浩子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	2021.9.27 早坂