

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20191213

発行日: 2019 年 12 月 13 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 S00258
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019年 12 月 13 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	みずた内科 様	TEL: 0875-83-7218
所在地	香川県三豊市詫間町松崎301-3	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 3 月 25 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/6 原水は小異なり
9/28 オゾン水生成注意
12/11 濃度制御注意 中 12/12-13 5日正常運転

不具合原因、作業内容

機械の故障ではなく、原水に含まれる気泡等の影響で
「注意」が表示されたようです。消毒は問題ありません

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ S002 X2 3%12MPa	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 948
オゾンセンサ	正常 ☒ 混合栓	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

急のため 濃度計フィルタを交換しました
(洗浄)ポケット

装置情報	交換後運転回数: 289	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 96 / 94	殺菌/消毒+7L: 195 / 194
	リークチェック: 0	自己洗浄: 175	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
洗浄剤(ボルト)	☒ 1
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤 寛宗