

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 10 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 5 000 22
作業年月日	2021 年 10 月 5 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	大谷病院 様		TEL: 0868-22-9381
所在地	岡山県津山市田町33		ご担当 様
販売店	株式会社津山医研		ご担当 山形 様
納入年月日	2018 年 10 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特注

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 999
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303/ T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

フタの1箇所が外れ始めているので、交換が必要で。

装置 情報	交換後運転回数: 152 更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒(総運転回数): 260 / 消毒(洗剤洗浄あり): 19(5%)
	消毒+アル(総運転回数): 244	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 225(5%) 11(10%)
	リークチェック: 0	自己洗浄: 81
	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 51911328			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
141117-008			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	新活性炭フィルタ	☒ 1 (排水用)
☐				☐		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 10 月 5 日

ご署名 矢内 恵子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	2021.10.5 早坂