

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500058
作業年月日	2021 年 12 月 15 日		作業時間： / Hr
顧客名	江崎医院 様		TEL： 087-894-0001
所在地	香川県さぬき市志度870-2		ご担当 院長 様
販売店	株式会社アスティス		ご担当 石川 様
納入年月日	2018 年 12 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1093
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.93 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / 7/24
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 88 更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒（総運転回数）： 6 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 10分 1
	消毒+アル（総運転回数）： 288	/ 消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 10分 287
	リークチェック： 0	自己洗浄： 150 7アルコール単独： 0 エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 16062384			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
140905-003			オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
☐				☐		☐

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	年 月 日 江崎 徹 ご署名
---	----------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島町1-7-8
 TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	井上