

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：

点検年月日	年 月 日	機種名	ONW-10	製造機番	
設置場所				TEL	
納入時期	年 月 日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☐	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☐	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☐	交換	☐		
蛍光灯	正常	☐	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☐	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☐	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☐	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☐	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☐	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☐	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☐	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☐				
酸素発生	正常	☐	濃度：	%	流量：	L/min 圧力：MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☐	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☐	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☐		
内部	正常	☐	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

年 月 日

ご署名

印

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。