

長浜医院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 河野 敏武

点検年月日	22年 2月 19日	機種名	ONW-10	製造機番	1657
設置場所	長浜医院			TEL	
納入時期	20年 12月	日	使用回数	29	御対応者

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源卸	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット卸	正常	☒	交換	☐
運転/停止卸	正常	☒	交換	☐
アルコールモード卸	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.3 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 9.5%	流量: 0.8 L/min 圧力: 1.082 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	すべて正常でした。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

年 月 日

〒893-2302

ご署名 鹿児島県肝属郡錦江町城元895-12

長 浜 医 院

小 幡 悦 朗

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。