

7/13 御中

点検確認書

株式会社 IHIインバウラ
環境事業部

点検担当者： 井 道山

点検年月日	4/21年 7月 13日	機種名	ONW-10	製造機番	400
設置場所				TEL	
納入時期	4/18年 8月 日	使用回数	429	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 2.3 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度： 9.8 % 流量： 1.2 L/min 圧力： 1.0 ~ 1.2 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	7/13 定期メンテナンス実施。 各部点検異常なし。 7/13 プリンタ交換。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21年 7月 13日

ご署名 大草

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。