

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成23年 5月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100087	
作業年月日	平成23年 5月26日		作業時間	Hr	
顧客名	おぎう外科 胃腸科		TEL		
所在地	福岡市城南区植木 2-9-15		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成22年 5月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
定期保守点検実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

バルブ数 452

履歴 0.69 ppm

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数	265	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌	65	殺菌+アル	200
	リークチェック	0	自己洗浄	175	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 河野美穂

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
河野	井