

点検確認書

株式会社 IHI シンバウラ
環境事業部

点検担当者： 井 澤 一郎


点検年月日	21 年 11 月 19 日	機種名	ONW-10	製造機番	788
設置場所				TEL	
納入時期	117 年 5 月 日	使用回数	341	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：2.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：93.5% 流量：0.8 L/min 圧力：103 ~ 191 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	1121.11.19 定期メンテナンス実施 各部点検 異常なし。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

21 年 11 月 19 日

ご署名 川原田 東美子



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。