

長倉医院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 河野 敏武

点検年月日	H21年 11月 26日	機種名	ONW-10	製造機番	448
設置場所	長倉医院	TEL	0986-52-2109	御対応者	師長
納入時期	H17年 7月 日	使用回数	913		

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.9 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 90.4%	流量: 0.8 L/min 圧力: 185~106 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	すべて正常でした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

宮崎県北諸県郡三股町樺山3491

長倉医院

TEL (0986) 52-2109

H21年 11月 26日

ご署名 長倉医院

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。