

大岐医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 河野 敏武

点検年月日	平成22年2月19日	機種名	ONW-10B	製造機番	1674
設置場所	大岐医院	TEL			
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☐	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度:	0.3 mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素配管	正常 ☒			
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内部	正常 ☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	すべて正常です。
	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

宮崎県都城市山王町花木2567番3
ご署名 医療法人 玉扇会 大岐医院
理事長 大岐 照彦

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。