

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 23 年 4 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100138
作業年月日	平成 23 年 4 月 26 日	作業時間:	Hr
顧客名	山口胃腸科	TEL:	
所在地	熊本市三郎 1-14-23	担当	様
販売店	(株) シェイアイテ	担当	様
納入年月日	平成 22 年 9 月 14 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 460
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1542	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 1077	殺菌+7L: 465
	リークチェック: 0	自己洗浄: 178	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解スクリュー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
7L用フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

23 年 4 月 26 日

ご署名 長野 紀志子 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者 作業者

