

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 3 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100170
作業年月日	平成 24 年 3 月 8 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	楠元内科・胃腸科		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	(株) メディカル 熊本		担当	松田 様
納入年月日	平成 23 年 3 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 564
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
定期メンテナンス実施、異常ありません。			

装置 情報	交換後運転回数:	211 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	2	殺菌+7L:	20.9
	リークチェック:	20.8	自己洗浄:	/	7Lコールド:	3
					エア単独:	/

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解器		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
脱気フィルター		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

424 年 3 月 8 日

ご署名 楠元 直 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	