

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年4月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100244
作業年月日	平成24年4月24日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	木下医院	TEL:	
所在地		担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成23年4月18日	保証期間	内□ 外□
付属品			
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検	☐ 年 回目
出張・引取		定期点検シール記入	☒
		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パ12数 6.82
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

各部点検 異常なし

装置 情報	交換後運転回数：	120	更新 (リセト) 実施 ・ 未実施	殺菌：	54 <th>殺菌+7L：</th> <td>66</td>	殺菌+7L：	66		
	リークチェック：	0	自己洗浄：	40	7L単独：	0	エア単独：	2	
交換部品名称		部品コード	交換	数量	交換部品名称		部品コード	交換	数量
バンプ分解触媒			☒	1				☐	
オゾンローラー			☒	1				☐	
脱気バルブ			☒	1				☐	
排水栓			☒	1				☐	
オゾン濃度計			☒	1				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 池之内 和久 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-1-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

