

管理 No.

発行日 平成24年 5月28日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100087
作業年月日	平成24年 5月28日			作業時間:	1 Hr
顧客名	おとう外科胃腸科			TEL:	
所在地				担当	様
販売店				担当	様
納入年月日	平成22年 5月25日	保証期間	内 〇 外 〇	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコーラライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 濃度 6.08
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 各部点検異常なし 定期保守2年目			

装置 情報	交換後運転回数:	294	更新 (リセッ) 実施・未実施	殺菌:	108	殺菌+7L:	451
	リークチェック:	0	自己洗浄:	373	7L単独:	0	エア単独:
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
不パナ解触媒		☒	1	殺菌コネクタ		☒	1
不パナ濃度計		☒	1			☐	
不パナエアライオン		☒	1			☐	
不パナセンサ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

24年 5月 28日

ご署名 院長 小河 美博



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

