

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 23 年 11 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100172
作業年月日	平成 23 年 11 月 28 日		作業時間:	Hr
顧客名	目野内科クリニック		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 22 年 11 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 528
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常履歴なし。
※自己洗浄回数バルブが、使用後は、自己洗浄を実行して下さい。

装置 情報	交換後運転回数:	76	更新（リット）実施・未実施	殺菌:	0	殺菌+7L:	76
	リークチェック:	0	自己洗浄:	2	7L単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1			☐	
ポンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
ポン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

23 年 11 月 28 日

ご署名

目野 茂宣 

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

