

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年7月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100315
作業年月日	平成24年7月4日			作業時間:	1.5
顧客名	森永工野胃腸内科			TEL:	
所在地				担当	様
販売店	(株) シェンアイテック			担当	様
納入年月日	平成24年6月28日	保証期間	内	外	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入
出張・引取	修理	□			修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロツク	正常	殺菌槽 LED	正常		
酸素ライン	正常	エアライン	正常		
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常	パルス数	458
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常		
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常		
濃度計流量	正常	排気ライン	正常		
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常	履歴	0.71 ppm
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常		
清掃	正常	電源コード	正常		
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常		
殺菌槽コネクタ	正常		正常		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					
各部点検異常なし。					

装置情報	交換後運転回数:	1353	更新 (リセリ) 実施・未実施	殺菌: 437	殺菌+7W: 917		
	リークチェック:	0	自己洗浄:	293	7W単独: 2		
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
	オゾン分解触媒	✓	1				□
	脱気フィルター	✓	1				□
	オゾンセンサー	✓	1				□
	オゾン濃度計	✓	1				□
オゾン水	✓	1				□	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成24年7月4日
ご署名 森永博史 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

