

管理 No.

発行日 平成24年 7月 20日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100082
作業年月日	平成24年 7月 20日	作業時間:	1 Hr
顧客名	深水医院	TEL:	
所在地		担当	様
販売店	(株)熊本診療研究所	担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内	外
作業区分	保守点検	総合点検	年 回目
出張・引取	修理	定期点検シール記入	修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴
停電履歴あり。その他問題なし。

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	正常
フタロック	正常	エアライン	正常
酸素ライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
アルコールライン	正常	排水栓、排水ライン	正常
オゾンセンサ	正常	細管送水ライン	正常
給水ライン	正常	排気ライン	正常
濃度計流量	正常	オゾン濃度	正常
水位センサー	正常	異常音、振動	正常
水漏れ確認	正常	電源コード	正常
清掃	正常	殺菌チューブ類	正常
トレー	正常		正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 H24.7.20 各部位点検異常なし。			

装置情報	交換後運転回数: 687	更新 (Y/N) 実施・未実施	殺菌: 533	殺菌+7L: 625			
	リークチェック: 0	自己洗浄: 324	7L単独: 1	エア単独: 1			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		0	1	チェ-ジコネクタ-		0	2
オゾン濃度計		0	1			0	
脱気スベージ-		0	1			0	
排水栓		0	1			0	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 深水医院

24年 7月 20日

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

