

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 7月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100318
作業年月日	平成 24 年 7 月 26 日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	やまもと 消化器内科クリニック	TEL:	
所在地		担当	様
販売店	3474-74(株)	担当	様
納入年月日	平成 23 年 7 月 26 日	保証期間 内	外
作業区分	保守点検	付属品	
出張・引取	修理	定期点検シール記入	
		修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常		
酸素ライン	正常	エアライン	正常		
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常	バルブ数	443
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常		
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常		
濃度計流量	正常	排気ライン	正常		
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常		
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常	履歴	0.7 ppm
清掃	正常	電源コード	正常		
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常		
殺菌槽コネクタ	正常		正常		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

各点検異常なし。
本今回の定期保守メンテナンスは無償です。

装置情報	交換後運転回数:	676	更新 (リフト) (実施)・未実施	殺菌:	314	殺菌+7L:	362
	リークチェック:	2	自己洗浄:	281	7L-JL単独:	85	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		✓	1	給水パイプ		✓	1
オゾンセンサー		✓	1	本交換の部材		□	
オゾン濃度計		✓	1	後日交換し済み		□	
脱気バルブ		✓	1	本8/3交換済み		□	
排水栓		✓	1			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

24年 7月 26日

ご署名

白木 洋二

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25

TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

