

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年2月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100202	
作業年月日	平成24年2月10日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	なもと内科・胃腸クリニック		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成23年2月8日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常 ☒	殺菌槽LED	正常 ☒		
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒		
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数	639
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴	0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒		
清掃	正常 ☒	清掃	☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
・各部点検異常なし					
・次回H25.2月10頃点検予定					

装置 情報	交換後運転回数: 967	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 290	殺菌+7L: 677
	リークチェック: 546	自己洗浄: 296	7L単独: 26	エア単独: 24

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホン分解触媒		☒	1			☐	
ホンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		49年2月10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 名 氏 井 幸		

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	