

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 3 月 16 日

|       |                               |                               |                                                       |                                               |                                 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000           |                               | 製造番号:                                                 | 100156                                        |                                 |
| 作業年月日 | 平成 24 年 3 月 16 日              |                               | 作業時間:                                                 | 1 Hr                                          |                                 |
| 顧客名   | 八塚内科医院                        |                               | TEL:                                                  |                                               |                                 |
| 所在地   |                               |                               | 担当                                                    | 様                                             |                                 |
| 販売店   |                               |                               | 担当                                                    | 様                                             |                                 |
| 納入年月日 | 平成 23 年 3 月 日                 | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |                                 |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                  | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>  |                               |                                                       |                                               | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                           |                                                                    |                                |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    | 長島<br>x- 閉院につき、3/16 長島町診療所へ初設。 |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |                                |                                                    |
| Ver. 10.3                 |                                                                    |                                |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |                                |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 467    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |                                |                                                    |
| 各部点検異常なし。                 |                                                                    |                                |                                                    |

|          |          |                           |       |    |        |    |
|----------|----------|---------------------------|-------|----|--------|----|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 111 (更新) (リセット) (実施) ・未実施 | 殺菌:   | 18 | 殺菌+7L: | 93 |
|          | リークチェック: | 4                         | 自己洗浄: | 66 | 7L単独:  | 0  |
|          |          |                           |       |    | エア単独:  | 1  |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24 年 3 月 16 日

ご署名

大島山田和



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

