

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年2月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100160	
作業年月日	平成28年2月28日		作業時間:	1.5 Hr	
顧客名	木戸内科胃腸科		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店	メディカルフォワード		担当	様	
納入年月日	平成28年2月3日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シート記入 ☐
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌機 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 560
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数:	660 更新(リット)実施・未実施	殺菌:	308	殺菌+7h:	352
	リークチェック:	0	自己洗浄:	207	7h-8h単独:	6
				エア単独:	3	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
酸素スワッチ		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって得られた個人情報、他の目的では使用いたしません。

T889-0016 宮崎市西高松町 4-8

木戸内科胃腸科

ご署名

院長 本戸 謙一

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

