

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成24年 4月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100246
作業年月日	平成24年 4月 25日			作業時間:	1.5 Hr
顧客名	レバタ内科胃腸科			TEL:	
所在地				担当	
販売店	(株) ミエイブイテラ			担当	様
納入年月日	平成23年 4月 13日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年	回目
出張・引取	修理 ☐			定期点検シール記入	☒
				修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッ数 493
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期メンテナンス実施。下記部品交換済。
各部品点検異常なし。オゾンランプ対象のランプは、今回の作業では、無償にばりより。

装置情報	交換後運転回数:	338	(更新 (リセット) (実施) ・未実施)	殺菌:	18	殺菌+7L:	320
	リークチェック:	339	自己洗浄:	195	7L単独:	4	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
脱気ライン		☒	1			☐	
オゾンランプ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24年 4月 25日

ご署名

井 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

